

### ANEXO III

Foto 1: antecâmara das portas corta-fogo



**Foto 2: Detalhe da face das portas corta-fogo voltada para a escadaria**



**Foto 3: Detalhe dos atuais marcos das portas corta-fogo**



**Foto 4: Exemplo de área a ser reparada na alvenaria**



**Foto 5: Porta corta-fogo do Ático com área a ser revestida com aço inox**



**Foto 6: Dano no piso por deslocamento de dobradiça**

